

注意FUTABA陀螺儀(GYRO)以及舵機(SERVO)的仿冒品流入市面

感謝各界一直支持以及惠顧FUTABA產品

根據消息，台灣等地市面上發現FUTABA直升機用的陀螺儀(GYRO)以及舵機(SERVO)的「仿冒品」情況，經過詳細檢測後已經確定為「仿冒品」。

因陀螺儀系統具穩定直升機進行盤旋、以及穩定直升機的機頭指向的一個重要的工具，有了它才能支援各種特技表演。

一旦陀螺儀系統不能夠完全發揮其應有的表現，將影響直升機的操作，嚴重的可引至直升機墜毀。

市面上所出現的「仿冒品」存在著故障、喪失功能的風險，如因使用「仿冒品」而導致貴客的直升機受損或發生任何事故，FUTABA 及其代理商一概不會負上任何責任，務請不要使用「仿冒品」。


據推測「仿冒品」是由2009年5月左右開始流出市面，目前正採取相關法律行動。

提防假冒，貴客購買時請認明認可代理商及其分銷商以免招至損失。

貴客於購買FUTABA產品時請特別注意以下幾項「仿冒品」的辨別方法，以免招至損失。


【FUTABA GY401的辨別方法】

1. 兩者的字體有所不同。左為原廠貨品，右為仿冒品。



(「GY401」的字體有所不同)


2. 插頭內的金屬插針顏色有所不同，左為原廠貨品，右為仿冒品。



原廠貨品（左）插頭裡的金屬插針是金色的，這是為了降低電阻而採用的電鍍處理。
仿冒品（右）插頭裡是普通的銀色插針。

【FUTABA S9254、S9257舵機(SERVO)的辨別方法】

1. 插頭內的金屬插針顏色以及其出線處的保護膠形狀有所不同，左為原廠貨品，右為仿冒品。



原廠貨品插頭內的金屬插針顏色是金色，仿冒品則是銀色。
仿冒品的出線處的保護膠，比原廠貨品的略短一些。

以上，是辨別FUTABA GY401、S9254、S9257仿冒品的方式。

聲明：本文轉載自日本FUTABA公告之消息，原文請參照以下連結。

https://www.rc.futaba.co.jp/hobby/info_090717.pdf?CFID=3172937&CFTOKEN=913